

Ing. Martin Čejka
Křížkovského 339/33b
603 00 Brno

Číslo revize: 2025-257
Datum revize: 4.8.2025
Revizní technik: Ing. Martin Čejka
Ev. číslo: 5259/9/21/R-TZ-NA,PK4,HK4

ZPRÁVA O ZKOUŠCE TĚSNOSTI TLAKOVÉ NÁDOBY

(revize provedena v rozsahu dle ČSN 690012, čl. 104)

Provozovatel:
Společenství vlastníků Černého 28,30,32, Brno
Černého 798/30
635 00 Brno

Středisko:
Místnost s boilerem Černého 30

I. Technická data:

Druh zařízení:	Expanzomat SV
Umístění:	Místnost s boilerem Černého 30
Výrobní číslo:	12M 0830 91021
Rok výroby:	2012
Objem:	60 L
Nejvyšší pracovní přetlak:	1 MPa
Zkušební přetlak:	1,48 MPa
Pracovní látka:	voda/plyn
Nejvyšší pracovní teplota:	70°C

II. Předložena kompletní dokumentace tlakového zařízení: ano, pasport k dispozici u správce zařízení

III. Výstroj nádoby:

<u>Tlakoměr</u>			
Umístění:	potrubí SV	Průměr pouzdra:	100 mm
Rozsah:	0-1 MPa		
Označeno MAX:	ano	Označeno MIN:	ne
<u>Pojistný ventil</u>			
DN/PN:	25/10	Otevírací tlak:	8 bar
<u>Teploměr</u>			
Umístění:	panel boileru	Rozsah:	0-120°C
<u>Jiná výstroj</u>	bez zjevných závad		

IV. Průběh revize, zjištěný stav a závady:

Zkouška těsnosti nahrazuje dle ČSN 690012 čl.121/j) tlakovou zkoušku u neprůlezných a neprohližitelných expanzních nádob s membránou nebo vakem a je prováděna 1x za 5 let společně s vnitřní revizí TNS.

Při dosažení maximálního pracovního přetlaku nebylo zjištěno žádných viditelných závad, deformací, vlhnutí stěn a netěsností.

TNS těsná, zkouška těsnosti byla úspěšná.

Zhodnocení závad, stanovená opatření:

ZT ještě nebyla prováděna.
Opatření nebylo vydáno.

V. Závěr:

Zařízení je schopno bezpečného provozu

VI. Termíny revizí:

Příští provozní revize: 4.8.2026
Příští vnitřní revize: 2030
Osvědčení obsluhy: 2026 – p. Svoboda

Pozn.: dle přílohy odst. II ČSN 690012 jsou podmínky uvedené v revizních záznamech pro provozovatele závazné a může je změnit pouze dozorčí orgán.

Rozdělovník: 1xprovozovatel, 1xrevizní technik

Převzal:
(Provozovatel zařízení)

Vypracoval:

