

Ing. Martin Čejka
Křížkovského 339/33b
603 00 Brno

Číslo revize: 2025-256
Datum revize: 4.8.2025
Revizní technik: Ing. Martin Čejka
Ev. číslo: 5259/9/21/R-TZ-NA,PK4,HK4

ZPRÁVA O VNIŘNÍ REVIZI TLAKOVÉ NÁDOBY

(revize provedena v rozsahu dle ČSN 690012, čl. 104)

Provozovatel:
Společenství vlastníků Černého 28,30,32, Brno
Černého 798/30
635 00 Brno

Středisko:
Místnost s bojlerem Černého 30

I. Technická data:

Druh zařízení:	Expanzomat SV
Umístění:	Místnost s bojlerem Černého 30
Výrobní číslo:	12M 0830 91021
Rok výroby:	2012
Objem:	60 L
Nejvyšší pracovní přetlak:	1 MPa
Zkušební přetlak:	1,48 MPa
Pracovní látka:	voda/plyn
Nejvyšší pracovní teplota:	70°C

II. Předložena kompletní dokumentace tlakového zařízení:	ano, pasport k dispozici u správce zařízení
--	---

III. Výstroj nádoby:

<u>Tlakoměr</u>			
Umístění:	potrubí SV	Průměr pouzdra:	100 mm
Rozsah:	0-1 MPa	Označeno MIN:	ne
Označeno MAX:	ano		
<u>Pojistný ventil</u>			
DN/PN:	25/10	Otevírací tlak:	8 bar
<u>Teploměr</u>			
Umístění:	panel bojleru	Rozsah:	0-120°C
<u>Jiná výstroj</u>	bez zjevných závad		

IV. Průběh revize, zjištěný stav a závady:

Vnitřní revize byla nahrazena ve smyslu čl. 106 ČSN 690012 proměřením tloušťky stěny ultrazvukovým přístrojem MAXMAT200 a zkouškou těsnosti.

Proměřením tloušťky stěny nebylo v měřených místech zjištěno její oslabení. Protokol o zkoušce těsnosti přiložen.

V. Zhodnocení závad, stanovená opatření:

VR ještě nebyla prováděna.
Opatření nebylo vydáno.

VI. Závěr:

Zařízení je schopno bezpečného provozu

VII. Termíny revizí:

Příští provozní revize:	4.8.2026
Příští vnitřní revize:	2030
Osvědčení obsluhy:	2026 – p. Svoboda

Pozn.: dle přílohy odst. II ČSN 690012 jsou podmínky uvedené v revizních záznamech pro provozovatele závazné a může je změnit pouze dozorčí orgán.

Rozdělovník: 1xprovozovatel, 1xrevizní technik

Převzal:
(Provozovatel zařízení)

Vypracoval:

